







Sur ce plan de l'existant, on remarque que la zone entourée en rouge est très chargée = 2 planchers béton de chaque côté. De plus, j'en suis sûr que l'ancienne cheminée ait été considérée. - Le blocage est donc prioritaire

- Vérification du support par P Puech avant mise en place de l'isolation et de l'étanchéité

Discussions poteau angle Garage / salle, proposition ci-dessous, au choix

